

# Technical *Info*

## Kit de correias dentadas CT 881 K3, por exemplo Ford 1.25 16V / 1.4 16V / 1.6 16V

### Problema:

São fornecidos parafusos da cambota de diferentes comprimentos (29 e 44,5 mm) no kit.

### Causa:

Um parafuso longo de 44,5 mm tem sido utilizado desde a data de produção de 15.08.2005.

### Solução:

Para ter certeza de que o parafuso apropriado é utilizado, deve determinar a profundidade do orifício.

42 mm: parafuso de 29 mm

52 mm: parafuso de 44,5 mm

Ambos os parafusos são apertados com um binário de 40 Nm + 90°.

Fig. 1  
versão de 29 mm



Fig. 2  
versão de 44,5 mm

