



FAG

SERVICE INFO – FAG 0021



Reparasjonsløsning for hjullager på varebiler Bruk spesialverktøyet 400 6199 10

Modeller:

Mercedes-Benz:	Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)
Volkswagen:	Crafter (2E)
Aksel:	Frontaksel på kjøretøy med bakhjulsdrift
Hjullager nr.:	713 6680 10 713 6680 20 713 6680 50
Spesialverktøy nr.:	400 6199 10



Figur 1: Hjullagerenheten kan nå skiftes ut individuelt

For første gang er det nå mulig å skifte ut hjullageret på frontakselen til kjøretøyene oppført ovenfor, uten å måtte skifte ut hele styrespindelmonteringen.

I motsetning til reparasjonsmetodene som foreslås av produsenten, tilbyr nå Schaeffler Automotive Aftermarket et rimelig reparasjonsalternativ. Den ellers obligatoriske hjulstillingen er ikke lenger nødvendig, og de tilhørende stillstandstider for kjøretøyet på verksted er redusert.

Det kreves et spesialverktøy til reparasjonsarbeidet for å sikre at hjullageret trykkes inn over den ytre ringen og at låseringen klikkes på plass i sporet i styrespindelen.

Det finnes mer detaljerte reparasjonsinstruksjoner for demontering og montering i brosjyren "Reparasjonsløsning for hjullager på varebiler" og på DVD-en i verktøykassen (400 6199 10).

Viktig merknad: Hvis ikke dette overholdes kan hele hjulet falle av!



Figur 2: 400 6199 10 – Spesialverktøyet er avgjørende for reparasjonsarbeidet



Figur 3: Låseringen skal ligge i flukt med styrespindelen

Sørg for at alt arbeid i og på hjullagerenheten (bremsesystem, parallelstagg, hjul) utføres i henhold til kjøretøyproduzentens anvisninger!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.