



FAG

Service Info



Zestaw naprawczy łożyska koła dla samochodów dostawczych wraz z narzędziem specjalnym 400 6199 10

Producent:	Mercedes-Benz, Volkswagen
Modele:	
Mercedes-Benz:	Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)
Volkswagen:	Crafter (2E)
Oś:	Przednia, dla pojazdów z napędem na tylne koła
Ref.:	713 6680 10 713 6680 20 713 6680 50
Ref. (narzędzie):	400 6199 10



Foto1: Moduł łożyska koła może od teraz być wymieniany niezależnie

Po raz pierwszy, w pojazdach wymienionych powyżej, możliwa jest wymiana łożyska koła bez potrzeby demontażu i wymiany całej zwrotnicy.

W przeciwieństwie do sposobu naprawy sugerowanego przez producenta, Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje alternatywną ekonomiczną metodę wymiany łożyska koła. Eliminuje on potrzebne ustawienia zbieżności i pozwala znacząco skrócić czas naprawy.

Do montażu wymagane jest narzędzie specjalne. Powoduje ono że siła wywierana jest równomiernie na bieżni zewnętrznej łożyska podczas naprawy, zatraskując pierścień osadczy bezpiecznie we właściwym zagłębieniu.

Uwaga: Niezastosowanie narzędzia specjalnego może spowodować uszkodzenie całego koła



Foto2: 400 6199 10 – narzędzie specjalne jest wymagane do przeprowadzenia naprawy



Foto3: 400 6199 10 – pierścień osadczy musi dokładnie leżeć w odpowiednim zagłębieniu zwrotnicy

Szczegółowe instrukcje montażowe znajdują się w broszurze FAG: "Zestawy naprawcze łożyska koła dla samochodów dostawczych" i na DVD będącym elementem walizki z narzędziem specjalnym (400 6199 10).

Upewnij się, że instrukcje producenta pojazdu są zastosowane dla wszystkich elementów pojazdu (układ hamulcowy, wahacz, koło).

Części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.com lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com

Dodatkowe informacje:
E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

