



FAG

SERVICE INFO – FAG 0033



Różnice w wyglądzie pierścienia ABS

Proszę zwrócić uwagę na różne typy piasty koła

Producent: DAF
 Nr części RIU
 (Repair
 Insert Unit)
 (Kompaktowy
 zestaw
 naprawczy): 566283.01.H195
 Numer części
 pierścień ABS: 434 0579 10
 434 0580 10




W pojazdach marki DAF, montowane są dwa różne typy piasty koła do których można zastosować kompaktowy zestaw naprawczy FAG RIU o numerze 566283.01.

Pierścień o nr. 434 0579 10 pasuje do piasty nowego typu

Do każdej z piast zastosowano inny pierścień ABS. Podczas wymiany pierścienia na nowy należy zwrócić uwagę na to który został użyty, aby potem dopasować właściwy do piasty.

Poniższa tabela identyfikuje dwa rodzaje pierścieni ABS:

Piasta koła	Nr części RIU (Repair Insert Unit) (Kompaktowy zestaw naprawczy)	Nr części DAF Pierścień ABS	Nr części FAG Pierścień ABS
Stary wygląd	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
Nowy wygląd	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



Pierścień o nr. 434 0580 10 pasuje do piasty starego typu

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
 aaminfo.pl@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.pl
 www.repxpert.pl

FAG 0033



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT