



FAG 0049 – SERVICE INFO



Wskazówki montażowe 713 6103 20

Usuń pierścieni czujnika ABS, kiedy auto nie jest wyposażone w system ABS

Producenci:	Seat Volkswagen
Modele:	
Seat:	Arosa (6H1) Cordoba (6K1, 6K2) Cordoba Vario (6K5) Ibiza II (6K1)
Volkswagen:	Lupo I (6X1, 6E1) Polo (6N2) Polo Variant (6V5) Polo III (6N1) Polo III Classic (6V2)

Nr części: 713 6103 20

W celu prawidłowego wytypowania części użyj katalogu.



Foto 1: łożysko koła nr 713 6103 20 jest przewidziane dla aut z systemem ABS, jak i bez tego systemu.

W celu prawidłowego wytypowania części użyj katalogu. Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje zestaw łożyska koła o numerze katalogowym 713 6103 20 do wyżej wymienionych pojazdów. Jest on przeznaczony do pojazdów zarówno z systemem ABS, jak i bez niego.

Jeżeli łożysko koła jest montowane w pojazdach bez systemu ABS, przed montażem należy usunąć pierścieni czujnika ABS z nowej piasty koła. Można to zrobić za pomocą prostego wyposażenia warsztatu, np. za pomocą łyżki do opon.

Jeśli w pojazdach bez układu ABS nie zostanie usunięty pierścieni czujnika ABS, może to doprowadzić do jego uszkodzenia po instalacji.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT