

INFO

febi

101100

106357

SWAG

60101100

21106357

Blue Print

ADN17341


ADN17346

to fit:

Nissan, Opel,

Vauxhall, Renault

Various models



CRANKSHAFT TIMING CHAIN SPROCKET

DE Achtung!

Bitte vergleichen Sie das Kurbelwellenzahnrad aus dem Satz mit dem verbauten Kurbelwellenzahnrad. Dies gewährleistet, dass die richtige Zahnrädrgröße für den zu reparierenden Motor verwendet wird. Das Zahnrädr in dem Satz hat eine Höhe von 33 mm oder 38 mm. Der Einbau eines falschen Kurbelwellenzahnrad kann zu einem Motorschaden führen.

EN Attention!

Please check the crankshaft sprocket in this kit, with the sprocket that is being replaced. This is to ensure that the correct size sprocket, is fitted to the engine being repaired. The sprocket in this kit is 33 mm or 38 mm in height, fitting the incorrect sprocket could lead to engine damage.

FR Attention !

Veuillez vérifier que le pignon de vilebrequin du kit est identique à celui qui doit être remplacé. Il faut s'assurer que le pignon monté sur le moteur à réparer a bien la taille correcte. En effet, il existe deux modèles de pignons dont les hauteurs

respectives sont 33mm et 38mm. Se tromper de pignon pourrait entraîner des dommages.

ES ¡Atención!

Por favor compruebe la rueda dentada para cigüeñal de este kit con la que está siendo reemplazada. Esta comprobación se realiza para asegurar que va a instalarse una rueda dentada del tamaño adecuado en el motor que se está reparando. La rueda dentada de este kit tiene 33 mm o 38 mm de altura. La colocación de una rueda dentada incorrecta podría dañar al motor.

IT Attenzione!

Si prega di controllare e sostituire l'ingranaggio dentato albero motore che trovate presente nel kit. Questo serve per garantire che sul motore, venga montato l'ingranaggio con le corrette dimensioni. L'ingranaggio presente in questo kit ha un'altezza di 33 mm o 38 mm, il montaggio dell'ingranaggio con misure errate può causare danni al motore.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

PT

Atenção!

Compare o carro de cambota presente no kit com o carro que está a ser substituído. Deve garantir que o carro tem a espessura correta para o motor que está a ser reparado, 33mm ou 38mm. Se instalar o carro incorreto pode danificar o motor.

NL

Let op!

Vergelijk het krukastandwiel in deze set met het tandwiel dat wordt vervangen. Dit om ervoor te zorgen, dat het tandwiel met de juiste afmetingen wordt gemonteerd op de motor, die wordt gerepareerd. Het tandwiel in deze set is 33 mm of 38 mm hoog; montage van het verkeerde tandwiel kan leiden tot motorschade.

PL

Uwaga!

Proszę sprawdzić koło zębate wału korbowego w tym zestawie z wymienianą zębatką. Ma to na celu upewnienie się, że koło zębate o prawidłowym rozmiarze jest zamontowane w naprawianym silniku. Koło zębate w tym zestawie ma wysokość 33 mm lub 38 mm, niewłaściwe zamocowanie koła zębatego może prowadzić do uszkodzenia silnika.

RU

Внимание!

Сравните звездочку коленчатого вала из комплекта со звездочкой, которую необходимо заменить. Данная проверка необходима, чтобы на ремонтируемом двигателе была установлена

звездочка коленчатого вала соответствующего размера. Звездочка в этом комплекте может иметь высоту как 33 мм, так и 38 мм. Установка звездочки не соответствующего размера может привести к повреждению двигателя.

SR

Oprez!

Molimo uporedite zupčanik radilice u ovom kompletu sa zupčanicom koji se zamenjuje. To je neophodno da bi se obezbedila tačna veličina zupčanika za motor koji se popravlja. Zupčanik u ovom kompletu je visine 33 mm ili 38 mm, postavljanje pogrešnog zupčanika će dovesti do oštećenja motora.

TR

Dikkat!

Lütfen bu kit içindeki krank mili dişlisini ve değiştirilecek zincir dişlisini kontrol edin. Onarılan motora uygun, doğru boyuttaki dişliyi takığınızdan emin olun. Bu kit içindeki dişli 33mm veya 38 mm uzunluğundadır. Yanlış dişliyi takmak, motorda hasara neden olabilir.

تبليغها

AR

يُرجى مطابقة الترس المُسنن للعمود المرفقي الموجود ضمن هذا الطقم مع الترس المُسنن الجاري استبداله.

وذلك لضمان تركيب الترس المُسنن ذي المقاس الصحيح في المحرك الجاري إصلاحه. يبلغ ارتفاع الترس المُسنن الموجود ضمن هذا الطقم 33 مم أو 38 مم، ويرجى العلم أن تركيب ترس مُسنن ذي مقاس غير صحيح قد يؤدي إلى حدوث تلفيات بالمحرك.