



SERVICE INFO – INA 0004



Feil på dynamoen

Konvertering til frihjul på dynamo 535 0116 10

Produsent: Nissan, Renault

Modeller:

Nissan: Micra III

Renault: Clio II, Megane II,
Megane Grandtour II, Megane III,
Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Motorer: 1.4, 1.5 dCi, 1.6

OE nr.:

Nissan: A660 - C300BX

A660 - C300EX

Renault:

77 01 476 465

82 00 113 636

Artikkel nr.: 535 0116 10



På grunn av høy belastning og designløsning av dynamoen (bilde 1) installert som standard, feiler oftest fremre drivrem.

Det skal derfor sjekkes for skade ved hver service og byttes ut hvis nødvendig.



Bilde 1: Baksiden av den vibrasjonsdempende dynamo

Bilde 2: 535 0116 10 – INA frihjul dynamo

På en defekt trinse er gummiene porøs, sprukket eller løsnet helt fra metalldelene. Som et resultat, har det ikke lenger noen dempende effekt.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyr en passende løsning, her i form av konvertering til frihjul dynamo 535 0116 10 (bilde 2). Den frihjulskoppledde dynamo oppfyller de tekniske krav i systemet og kan brukes uten reservasjoner.

Hvis vibrasjonsdempere på dynamoen slutter å virke, kan det føre til at kjøretøyet havarerer.

For å sikre at det er riktig installert, studer de vedlagte monteringsanvisningene.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!