

Zoptymalizowany napinacz 531 0564 30

Marki pojazdów:

Seat, Volkswagen

Model:

- Seat Cordoba, Ibiza
- Volkswagen Polo

Silnik:


1.4i 16V (AFH)

Nr LuK:


531 0564 30

Nr OE:

036 109 243 J
036 109 243 G
(zastąpiony)
036 109 243 D
(zastąpiony)



Fot. 1: 531 0564 30 (widok z frontu)



Fot. 2: 531 0564 30 (widok z boku)

Napinacz 531 0564 30 (Sinus-Pulley) jest nowym typem o zoptymalizowanej akustyce pracy, który został skonstruowany specjalnie do w/w zastosowań.

Czerwone linie (fot. 1 i fot. 2, strzałki) podkreślają te cechy.

Pierścień toczny posiada nierówności w postaci poprzecznego skośnego garba (fot. 2).

Wskazówka:

Nietypowo uformowany pierścień toczny nie jest błędem fabrycznym!

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem www.LuK-AS.com lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 05.2008

INA 0009

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG