

## Zmiana materiału w rolce prowadzącej 532 0294 10

### Marki pojazdów:

Citroën, Peugeot, Fiat

### Modele:

- Citroën Jumper
- Peugeot Boxer
- Fiat Ducato

### Silniki:

2.8 HDI, 2.8 JTD

### Nr LuK:

**532 0294 10**

### Nr OE:

- Citroën 6453.KH
- Peugeot 6453.KH
- Fiat 500346226



Fot. 1: 532 0294 10 (stara wersja)



Fot. 2: 532 0294 10 (nowa wersja)

W ramach ciągłego rozwoju naszych produktów zmieniono materiał pierścienia tocznego rolki prowadzącej 532 0294 10 z tworzywa sztucznego na metal (fot. 3).

W fazie wprowadzania nowej wersji, mogą być dostępne rolki zarówno w wersji z tworzywem sztucznym jak i z metalem.

### Wskazówka:

Obie rolki pomimo ich różnych wersji mogą być bez ograniczeń stosowane do właściwych pojazdów, zgodnie ze specyfikacją w katalogu.



Stosować się do zaleceń producenta pojazdu

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem **www.LuK-AS.com** lub w RepXpert pod adresem **www.RepXpert.com**.

Stan 05.2008

**INA 0019**

Zastrzega się prawo do zmian technicznych  
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG