



1/2

SERVICE INFO – INA 0029



Pipelyder fra den operative delen av den v-ribbede remmen

Modeller:


Opel, Vauxhall Corsa C fra 2004
 Corsa D fra 2007
 Tigra B fra 2004
 Agila fra 2004
 Meriva fra 2004
 Combo fra 2004
 Astra-H fra 2005

Motorkoder: C13DT, Z13DT,
 Z13DTJ, Y13DT,
 Z13DTH

Bestillingsnr.:

til DENSO generator: 535 0151 10

til VALEO generator: 535 0063 10



Figur 1: Utskiftning av artikkel

Diagnose:

Pipelyder fra den operative delen av den v-ribbede remmen

Mulig årsak til skade:

Feil ved friløpsremskiven OAP.

Hva som kan gjøres:

Med DENSO generatorer, avhengig av kjøretøyproduzenten, bør den originale friløpsremskiven skiftes ut med en endret INA-friløpsremskive OAP (se bilde 1).

- a) 400 0235 10 (Torx, kort)
- b) 400 0201 10 (Torx, standard)
- c) 400 0200 10 (Polygonhode, standard)
- d) 400 0234 10 (Polygonhode, kort)



Figur 2: Oversikt over spesialverktøy



2/2

SERVICE INFO – INA 0029




Pipelyder fra den operative delen av den v-ribbede remmen

Henstilling:

Bruk det egnede Schaeffler-spesialverktøyet for å skifte ut friløpsremskiven OAP.

INA tilbyr også en friløpsremskive OAP for kjøretøy utstyrt med en VALEO generator. Ettersom det er svært lite synlig forskjell mellom de to friløpsremskivene, vær veldig oppmerksom på særtrekkene (se bilde 3).



Figur 3: Skille mellom INA-friløpsremskive OAP 535 0063 10 (VALEO) og 535 0151 10 (DENSO)

■ Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0029

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

