



1/1

SERVICE INFO – INA 0054



Synlige forskjeller i remstrammeren 533 0086 30

Modeller:


| | |
|----------|--|
| Audi: | A6, 80 |
| Ford: | Galaxy |
| Seat: | Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I |
| VW: | Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4 |
| Motorer: | 1.7 D, 1.7 SDI 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI 2.4 D, 2.5 D |

OE Nr.:

| | |
|-------|--------------------------|
| Ford: | 95VW-10145-DA 1039808 |
|-------|--------------------------|

| | |
|-----------|---|
| VW Group: | 028 903 315 N (erstattet) 028 903 315 R (ny) |
|-----------|---|

Artikkel nr.: 533 0086 30



Figur 1: INA utforming med to M8x35 bolter



Figur 2: Utforming med to M8x22 bolter

Henstilling:

Boltene (M8x35) som leveres av Schaeffler Automotive Aftermarket må brukes på grunn av den større flenstykkelsen til remstrammeren 533 0086 30 (Bilde 1).

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

Ved utskifting av remstrammeren 533 0086 30, kan de viste versjonene installeres på kjøretøyet. Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyr for tiden versjonen som vises i bilde 1.

Begge versjonene er i samsvar med tekniske krav.

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0054