



1/1

SERVICE INFO – INA 0069



Fare for forveksling mellom spennrullene 531 0252 30 og 531 0525 30

Modeller:

Seat:	Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda:	Felicia I, Felicia II, Octavia
VW:	Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento
Motorer:	1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI
Artikkel nr.:	531 0252 30, 531 0525 30

Det er en risiko for at spennrullene 531 0252 30 og 531 0525 30 kan forveksles med hverandre.

Ikke bare er artikkelnumrene veldig like, men det er også en veldig liten synlig forskjell mellom de to. Bare pekerne til de to spennrullene og innretningen til pekerne (se bilde) er forskjellig.

Fra et teknisk perspektiv er imidlertid de to enhetene svært forskjellige. Spennrulle 531 0252 30 har en høyere spennkraft og et større driftsomfang enn spennrulle 531 0525 30.

Veksling av spennrullene kan føre til svingning, og dermed gjøre at tannremmen hopper. Det kan også føre til skader på motoren.



Figur: Skille mellom spennrulle 531 0252 30 (venstre) og 531 0525 30 (høyre)

Før montering av spennruller må det sørges for at delnummeret er riktig. De like numrene betyr at det er en økt risiko for å forveksle disse to komponentene.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0069



2/2

SERVICE INFO – INA 0000



■ Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0000

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

