



1/1


SERVICE INFO – INA 0061



Utskiftning av spennrullene 531 0037 10 og 531 0353 10 (aggregatdrift) i 531 0241 10

Modeller:

Citroen:	Berlingo, Saxo
Peugeot:	106 I, 106 II, 306, partners
Motorer:	1.0, 1.1, 1.4, 1.6
OE Nr.:	6453.C5 (erstattet) 6453.G4 (erstattet) 6453.S4 (erstattet) 6453.S5 (ny)
Artikkel nr.:	531 0037 10 (erstattet) 531 0353 10 (erstattet) 531 0241 10 (ny)



Figur 1: Illustrasjon av de individuelle spennrullene og deres forskjeller

De to spennrullene med delnummer 531 0037 10 og 531 0353 10 (installert i aggregatdriften) er nå overflødige; de har blitt erstattet av delnummer 531 0241 10.

Schaeffler Automotive Aftermarket har fulgt i fotsporene til kjøretøyprodusentene Citroën og Peugeot, som også har erstattet produktet.

Forklaring til Fig. 1:

- (1) 531 0037 10
- (2) 531 0353 10
- (3) 531 0241 10
- (4) Skive 8,4x19x4 mm

Henstilling:

For å kompensere for høydeforskjellen, er en 4 mm skive inkludert med spennrullen 531 0241 10.

Følg kjøretøyprodusentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0061