

SERVICE-INFO



Zmiany materiałowe w rolce napinającej 531 0404 10

Producent: Dacia, Nissan, Renault

Model:

Dacia: Sandero
Nissan: Kubistar
Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

Silnik:

Dacia: 1.2 16V
Nissan: 1.2 16V
Renault: 1.2 16V

Nr. OE.:

Nissan: 13077-00QAG (zamieniony)
13077-00QAL (aktualny)
Renault: 77 11 115 394 (zamieniony)
82 00 035 827 (zamieniony)
82 00 103 069 (zamieniony)
82 00 454 895 (zamieniony)
82 00 704 394 (aktualny)

Nr. Ref: 531 0404 10



Foto 1: Wcześniejszy model z metalową bieżnią



Foto 2: Nowy model z bieżnią z tworzywa sztucznego

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów, zmodyfikowano bieżnię rolki napinającej 531 0404 10 z metalowej na wykonaną z tworzywa sztucznego.

Możliwe, że w okresie przejściowym w opakowaniach znajdują się będą obie wersje rolek.

Uwaga:

Obie wersje rolek spełniają odpowiednie wymagania techniczne i mogą być używane w wymienionych modelach pojazdów bez żadnych ograniczeń.



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com

Stan 06.2011
INA 0077

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych producentów pojazdów podano jedynie w celach porównawczych.

Dodatkowe informacje:
Telefon: +48 22 878 31 65
Fax: +48 22 878 31 64
E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

