



Service Info



Zmiana materiału rolki prowadzącej 532 0111 10

Producent: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Model:

Audi: A3

Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II

Škoda: Fabia, Octavia

Volkswagen: Bora, Caddy II, Fox, Golf IV, New Beetle, Polo, Spacefox, Crafter

Silnik: 1.9 D, 1.9 TDI, 1.9 SDI, 2.5 TDI

Nr.Ref.: 532 0111 10

Nr. OE.:

038 109 244 B (zamieniony)
038 109 244 C (zamieniony)
038 109 244 H (zamieniony)
038 109 244 M (nowy)




Foto 1: stara konstrukcja z metalicznego spieku



Foto 2: nowa metalowa konstrukcja

W ramach ciągłego rozwoju naszych produktów został zmieniony materiał bieżni rolki 532 0111 10.

Możliwe, że w okresie przejściowym w opakowaniach znajdować się będą obie wersje rolek.

Obie wersje rolek spełniają odpowiednie wymagania techniczne i mogą być używane bez żadnych ograniczeń zgodnie z przeznaczeniem podanym w katalogu.

■ Przed wymianą paska rozrządu należy zawsze przeczytać instrukcję producenta pojazdu!

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Informacje techniczne i właściwe części zamienne można znaleźć pod adresem:
www.Schaeffler-Aftermarket.pl
lub www.RepXpert.com

Dodatkowe informacje:
E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl