



1/1

SERVICE INFO – INA 0080



Informasjon om friløprensken OAP 535 0219 10

Modeller:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI
 KIA: Magentis, Carens III
 Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Motorer:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI
 KIA: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4
 Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

OE nr.:

Hyundai: 37321 - 25301
 KIA: 37321 - 25301
 Toyota: 27415 - 33050


Artikkel nr.: 535 0219 10

Ulike friløpsrensken-versjoner kan installeres i modellene oppført ovenfor.


Bilde 1 viser de to friløpsrenskene OAP installert av den respektive kjøretøyprodusenten.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyr nå en friløprensken OAP (bilde 2) som dekker de oppførte modellene fra alle tre produsentene.

Et spesialverktøy er nødvendig for å fjerne og installere friløpsrenskene OAP (bilde 3).



Figur 1: Tidligere utforminger Toyota (sølvfarget), Kia/Hyundai (sort)



Figur 2: ny utforming

Henstilling:

Den nye friløprensken OAP fra Schaeffler Automotive Aftermarket oppfyller de tekniske kravene på alle punkter, og er bare forskjellige i deres utseende.



Figur 3: INA spesialverktøy
 Delnr. 400 0241 10

Følg kjøretøyprodusentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.