



## Service Info



# Porada na wypadek głośnej pracy napędu pomocniczego w samochodach Ford

Producent: Ford  
 Model: Mondeo III, Transit  
 Rok produkcji: 2000 - 2007  
 Silnik: 2.0 D, 2.2 D  
 Nr. Ref.: 535 0223 10




Foto1: Wymiana sztywnego koła pasowego na wolne koło alternatora

W samochodach ze sztywnym kołem pasowym alternatora może występować hałas z powodu dynamicznej pracy paska wielorolkowego. Jako rozwiązanie, Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje wolne koło alternatora. Niweluje ono drgania i naprężenia w układzie pomocniczym, tym samym zapobiegając głośnej pracy.

**Uwaga:** Należy przestrzegać załączonych instrukcji montażowych!

Schaeffler Automotive Aftermarket zaleca aby w wymienionych modelach samochodów zamontować wolne koło alternatora 535 0223 10.



Foto 2: Podczas montażu wolnego koła na alternatorze Visteon (Ford Mondeo III) należy zastosować dołączoną podkładkę dystansową o grubości 3 mm.



Foto3: Podczas montażu wolnego koła na alternatorze Bosch (Ford Transit) należy zastosować dołączoną podkładkę dystansową o grubości 1.4 mm.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Informacje techniczne i właściwe części zamienne można znaleźć pod adresem:  
[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)  
 lub [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Dodatkowe informacje:  
 E-mail: [aaminfo.pl@schaeffler.com](mailto:aaminfo.pl@schaeffler.com)  
[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)

**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

