



## SERVICE INFO – INA 0094




# Synlige forskjeller i friløpremskive OAP 535 0128 10

**Modell:**

Toyota: Hilux, Fortuner  
Motor: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D  
Artikkel nr.: 535 0128 10  
OE nr.: 27415-0L040



Figur 1: tidligere utforming



Figur 2: ny utforming

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av våre produkter, har det blitt gjort endringer til friløpremskiven OAP med delnr. 535 0128 10.

Denne serviceinformasjonen viser de synlige egenskapene til den tidligere (bilde 1) og nye (bilde 2) versjonen.

I overgangsfasen vil vi kanskje ha en blandet lagerbeholdning av begge typene.

De to versjonene er bare forskjellige i deres utseende. Begge oppfyller de tekniske kravene og kan brukes uten begrensninger.

**Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!**

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) eller i [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

INA 0094