



## Service Info



# Optyczne różnice w wolnym kole alternatora 535 0128 10

Producent: Toyota  
Model: Hilux, Fortuner  
Silnik: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D  
Nr.Ref.: 535 0128 10  
Nr.OE: 27415-0L040



Foto1: Stara konstrukcja




Foto2: Nowa konstrukcja

Dzięki nieustannemu rozwojowi naszych produktów, wprowadzono zmiany w konstrukcji wolnego koła alternatora 535 0128 10.

Service Info pokazuje optyczne różnice starej (Foto1) i nowej wersji wolnego koła (Foto2).

Podczas fazy przejściowej w opakowaniach mogą znajdować się obie konstrukcje wolnego koła.

Obie konstrukcje wolnego koła są ze sobą całkowicie wymienne i mogą być stosowane bez żadnych ograniczeń, zgodnie z przeznaczeniem.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Informacje techniczne i właściwe części zamienne można znaleźć pod adresem:  
[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)  
lub [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Dodatkowe informacje:  
E-mail: [aainfo.pl@schaeffler.com](mailto:aainfo.pl@schaeffler.com)  
[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

