



Service Info



Zmiany w konstrukcji rolki napinającej 534 0168 10

Producent: Land Rover, MG, Rover

Model:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Silnik:

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6

Rover: 1.2

Nr.Ref.: 534 0168 10

Nr.OE: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022




Foto1: Wcześniejsza konstrukcja (po lewej) i nowa (po prawej)

Dzięki nieustannemu rozwojowi naszych produktów, wprowadzono zmiany w konstrukcji rolki napinającej 534 0168 10.

Service Info pokazuje optyczne różnice starej (Foto1, po lewej) i nowej wersji rolki (Foto1, po prawej).

Podczas fazy przejściowej w opakowaniach mogą znajdować się obie konstrukcje rolki.

Obie konstrukcje rolki są ze sobą całkowicie wymienne i mogą być stosowane bez żadnych ograniczeń, zgodnie z przeznaczeniem.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Informacje techniczne i właściwe części zamienne można znaleźć pod adresem:
www.Schaeffler-Aftermarket.pl
lub www.RepXpert.com

Dodatkowe informacje:

E-mail: aainfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

