



SERVICE INFO – INA 0092



Synlige forskjeller i vipparm 422 0053 10

Modeller:

Audi: A1, A3
Seat: Altea, Ibiza, Leon
Skoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V,
Golf VI, Jetta III, Passat (C3_),
Polo (6R_), Polo (9N_)
Motorer: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V,
1.6 FSI

Artikkel nr.: 422 0053 10

OE nr.: 036 109 411 E
036 1 09 411 G
036 109 411 H
036 109 411 J



Figur 1: Versjon 1

Ved utskiftning av vipparm 422 0053 10, kan én av versjonene som vises i Fig. 1 og Fig. 2 installeres i kjøretøyet.

Schaeffler Automotive Aftermarket leveres vipparmen som vises i Fig. 1.



Figur 2: Versjon 2

Skift alltid ut vipparmer i sett!

I tilfelle feil i én eller flere vipparmer, bør alle motorens vipparmer skiftes ut. For å unngå flere reparasjoner og høyere kostnader, skift alltid ut vipparmen og justeringselementet for ventilkledning på samme tid under vedlikehold.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.