




SERVICE INFO – INA 0093




Synlige forskjeller i friløpremskive OAP 535 0233 10

Modell: Suzuki Jimny (F)
 Motor: 1.5 DDIS
 Artikkel nr.: 535 0233 10
 OE nr.: 31171-84A10



Figur 1: tidligere utforming




Figur 2: ny utforming

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av våre produkter, har det blitt gjort endringer til friløpremskiven OAP med delnr. 535 0233 10.

Denne serviceinformasjonen viser de synlige egenskapene til den tidligere (bilde 1 og 3) og nye (bilde 2 og 4) versjonen.

I den nye versjonen har den indre ringen på baksiden blitt utvidet, slik at skiven som kan sees i Fig. 3 ikke lenger er nødvendig.



Figur 3: tidligere utforming



Figur 4: ny utforming

I overgangsfasen vil vi kanskje ha en blandet lagerbeholdning av begge typene.

Begge versjonene oppfyller de tekniske kravene og kan brukes uten begrensninger.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0093