



## Service Info



# Optyczne różnice wolnych kół alternatora 535 0233 10

Producent: Suzuki  
 Model: Jimny (FJ)  
 Silnik: 1.5 DDiS  
 Nr.Ref.: 535 0233 10  
 Nr.OE: 31171-84A10



Foto1: Stara konstrukcja



Foto2: Nowa konstrukcja



Foto3: Stara konstrukcja



Foto4: Nowa konstrukcja

Dzięki nieustannemu rozwojowi naszych produktów, wprowadzono zmiany w konstrukcji wolnego koła alternatora 535 0233 10.

Service Info pokazuje optyczne różnice starej (Foto1 i Foto3) i nowej wersji wolnego koła (Foto2 i Foto4).

W nowej wersji, pierścień wewnętrzny z tylnej strony został poszerzony, więc podkładka pokazana na Foto3 nie jest już potrzebna.

Podczas fazy przejściowej w opakowaniach mogą znajdować się obie konstrukcje wolnego koła.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Informacje techniczne i właściwe części zamienne można znaleźć pod adresem:  
[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)  
 lub [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Dodatkowe informacje:  
 E-mail: [aaminfo.pl@schaeffler.com](mailto:aaminfo.pl@schaeffler.com)  
[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)

**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

