



Service Info



Zmiany w zestawie paska rozrządu 530 0196 10

Producent: Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo

Model:

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Interstar, Primastar

Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro

Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II

Volvo: S40, V40

Silnik: 1.9 D

Ref.: 530 0196 10

Nr.OE:

Mitsubishi: MW 3062 1589

Nissan: 16806-00QAF

16806-00QAJ

16806-00Q0A

Opel/Vauxhall: 91158706

Renault: 77 01 477 048

Volvo: 30777408

31272975



Foto1: Zestaw INA 530 0196 10 z paskiem rozrządu 536 0278 10, rolką napinającą 533 0087 20 i śrubą wału korbowego

Podczas wymiany paska rozrządu w modelach Volvo wymienionych powyżej, producent pojazdu informuje, że zawsze należy wymienić również śrubę wału korbowego.

Z tego powodu śruba jest częścią zestawu INA – 530 0196 10 (Foto1).

Inni producenci z listy powyżej nie mają żadnych zaleceń dotyczących takiej wymiany.

Z reguły jednak zaleca się wymianę śruby dołączonej do zestawu.

Wymiana śruby wału korbowego jest określona przez Volvo w modelach wymienionych powyżej.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.com lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com

Dodatkowe informacje:

E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

