



SERVICE INFO – INA 0113



Endring med innvirkning på hydraulisk ventilløfter

Modeller:

| | |
|---------------|--|
| Alfa Romeo: | 145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider |
| Fiat: | Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo |
| Lancia: | Kappa, Lybra, Thesis |
| Rover: | 100, 200, 400, 600, 800, Carbrio |
| Motorer: | 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V |
| Artikkel nr.: | 420 0050 10 420 0208 10 |
| OE nr.: | |
| Fiat: | 464103078 73503122 |



Figur 1: Hydraulisk ventilløfter: venstre: tidligere versjon, høyre: ny versjon

Kjøretøyprodusentene for modellene som er spesifisert ovenfor har endret installasjonshøyden til den hydrauliske ventilløfteren. Følgelig tilbyr Schaeffler Automotive Aftermarket en modifisert versjon på reservedelsmarkedet.

Den nye hydrauliske ventilløfteren er 2 mm høyere. Selv om installasjonshøyden nå er annerledes, kan den nye hydrauliske ventilløfteren monteres i de spesifiserte motorene uten noen problemer. De to versjonene har ikke en forskjellig teknisk funksjon.

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.



Figur 2: Hydraulisk ventilløfter, venstre: tidligere versjon, høyre: ny versjon