



SERVICE INFO – INA 0126



Wolne koło pasowe alternatora 535 0267 10

Różnice optyczne

Producenci:	Citroën, Mitsubishi, Peugeot
Modele:	
Citroën:	C4 Aircross
Mitsubishi:	ASX, Lancer, Outlander II, Outlander III
Peugeot:	4008
Silniki:	
Citroën/Peugeot:	1.8 HDi
Mitsubishi:	1.8 DI-D, 2.2 DI-D
Nr części	535 0267 10
Numer OE:	
Mitsubishi:	1800A201, 1800A333



Foto 1: Poprzednia konstrukcja



Foto 2: Nowa konstrukcja

W wyniku ciągłego rozwoju naszych produktów przeprowadzona została modyfikacja wolnego koła pasowego alternatora o numerze 535 0267 10.

Service Info pokazuje cechy poprzedniej (Foto 1) i nowej wersji (Foto 2).

Możliwe, że w okresie przejściowym, dostępne w opakowaniach będą oba typy napinaczy.

Obie wersje różnią się tylko wyglądem. Oba typy spełniają specyfikacje techniczne i mogą być używane bez żadnych ograniczeń.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.rexpert.pl

