



SERVICE INFO – INA 0120



Synlige forskjeller i ventilvipparm 422 0236 10

Modeller:

| | |
|---------------|---|
| Audi: | A3 |
| Seat: | Leon, Mii |
| Škoda: | Citigo, Octavia |
| VW: | Golf VII, Jetta III, Up |
| Motorer: | 1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid |
| Artikkel nr.: | 422 0236 10 |
| OE nr.: | 04E 109411 H 04E 109411 J |



Figur 1: Versjon 1

To ulike typer ventilvipparm (bilde 1 og bilde 2) kan installeres i motorene som er nevnt ovenfor. De bare skiller seg fra hverandre når det gjelder utseende, og begge oppfyller de tekniske kravene fullt ut.

Av denne grunn tilbyr bare Schaeffler typen ventilvipparm i bilde 1, med art. nr. 422 0236 10.



Figur 2: Versjon 2

Skift alltid ut i sett!

Som et grunnleggende tiltak, må alle ventilvipparmen i motoren skiftes ut på samme tid. For å unngå flere reparasjoner og unødvendige kostnader, anbefales det også å skifte ut ventilvipparmen og utligningselementet for ventilklaring på samme tid.

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0120

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

