



SERVICE INFO – INA 0138



Rolka napinająca 531 0851 10

Modyfikacja specyfikacji

Producent: Audi, Seat, Skoda, VW

Modele:

Audi: A3, A4, A6, TT
 Seat: Altea, Leon, Toledo
 Skoda: Octavia
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Silniki: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Nr części: 531 0777 10 (zastąpiony)
 531 0851 10 (nowy)
 530 0445 09 (Set)
 530 0445 10 (KIT)
 530 0445 31 (KIT + pompą płynu chłodzącego)
 530 0584 09 (Set)
 530 0584 10 (KIT)

Numer OE: 06D 109 243 B (zastąpiony)
 06D 109 243 C (nowy)




Foto 1: 531 0777 10 – Stara rolka napinająca (979743)




Foto 2: 531 0851 10 – Nowa rolka napinająca (979830)

W związku z przeprowadzoną modyfikacją specyfikacji rolka napinająca 531 0851 10 zastępuje rolkę napinającą 531 0777 10.

Nowa rolka napinająca zostanie także umieszczona w zestawach INA SET 530 0445 09, INA KIT 530 0445 10 oraz zestawie z pompą płynu chłodzącego 530 0445 31.

Jedyną optyczną różnicą pomiędzy tymi dwoma rolkami jest numer nadrukowany na rolce (Foto 1 i Foto 2).

Nie należy montować rolki napinającej o numerze 979743 zamiast rolki napinającej o numerze 979830.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
 aaminfo.pl@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.pl
 www.rexpert.pl



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0138