



## SERVICE INFO – INA 0130



# Nowa rolka napinająca 531 0859 10

## Pełne pokrycie rynku silników D5204 i D5244

Producent:	Volvo
Modele:	C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90
Silniki:	D5204, D5244
Nr części:	531 0515 10 (zastąpiony) 531 0859 10 (nowy) 530 0504 10 (Kit, zastąpiony) 530 0582 10 (Kit, nowy)
Numer OE:	30638278 (zastąpiony) 30677134 (zastąpiony) 30731774 (zastąpiony) 31316658 (zastąpiony) 31316999 (zastąpiony) 31339542 (nowy) 31258305 (Kit, zastąpiony) 31330188 (Kit, zastąpiony) 31359568 (Kit, nowy)




Foto 1: 531 0859 10 – nowa rolka napinająca

W wymienionych pojazdach rolka napinająca 531 0515 10 (Foto 2) może być stosowana tylko w ograniczonym zakresie numerów silnika.

Z tego powodu Schaeffler Automotive Aftermarket opracował nową rolkę napinającą 531 0859 10 (Foto 1). Ta rolka napinająca pokrywa zapotrzebowanie rynku dla wszystkich silników typu D5204 i D5244 przez cały okres ich produkcji.

Wizualnie obydwie rolki napinające różnią się jedynie wykonaniem wskaźnika ustawienia.

Zestaw INA KIT 530 0504 10 z rolką napinającą 531 0515 10 zostaje zastąpiony przez zestaw INA KIT 530 0582 10 z nową rolką napinającą.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

### Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.  
aaminfo.pl@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.pl  
www.rexpert.pl




Foto 2: 531 0515 10 – stara rolka napinająca

