



## SERVICE INFO – INA 0131



# Zmiana rolki napinającej 531 0813 10

|                |   |
|----------------|---|
| Producenci:    | Ford, Mazda, Volvo  |
| Modele:        |   |
| Ford:          | B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo 2                    |
| Mazda:         | 2   |
| Volvo:         | C30, S40, V50   |
| Rok produkcji: | od 2005   |
| Silniki:       | 1,25, 1,4, 1,6 16V  |
| Nr części      | 531 0813 10<br>530 0495 10 (KIT)<br>530 0495 30 (KIT+pompa płynu chłodzącego) |
| Numer OE:      |   |
| Ford:          | 1376164<br>5M5G-6K254-AB  |
| Mazda:         | C401-12-500   |
| Volvo:         | 30750905  |



Foto 1: Po lewo: poprzednia wersja. Po prawo: nowa wersja.

W wyniku ciągłego rozwoju naszych produktów przeprowadzona została modyfikacja rolki napinającej 531 0813 10, oferowanej wraz ze śrubą mocującą.

W niniejszej informacji serwisowej przedstawione zostały optyczne różnice pomiędzy poprzednią (Foto 1, po lewo) a nową (Foto 1, po prawo) wersją rolki.

W okresie przejściowym w sprzedaży dostępne będą obie wersje rolki.

Obie wersje spełniają wymogi specyfikacji technicznych i mogą być stosowane bez ograniczeń w wymienionych pojazdach.

Do montażu zmodyfikowanej rolki napinającej należy używać załączonej śruby mocującej M8x47 ze względu na zmianę otworu montażowego, nie wolno mieszać komponentów.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

### Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.  
aaminfo.pl@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.pl  
www.repxpert.pl

