



## SERVICE INFO – INA 0132



# Wolne koło pasowe alternatora 535 0210 10

## Różnice wizualne

Producenci: Audi, Seat, Volkswagen

Modele:

Audi: A4, A5, A6, Q3, Q5

Seat: Exeo

Volkswagen: Amarok, T5

Silniki: 1.8, 2.0 TSI, 2.0 TFSI

Nr części: 535 0210 10



Foto 1: Wersja 1



Foto 2: Wersja 2

Zarówno wersja 1 (Foto 1), jak i wersja 2 (Foto 2) wolnego koła pasowego alternatora mogą być montowane w wyżej wymienionych pojazdach.

Obie wersje różnią się tylko wyglądem. Rolka napinająca spełnia wymogi specyfikacji technicznych i może być stosowana bez ograniczeń w wymienionych pojazdach.

Schaeffler Automotive Aftermarket ma w swojej ofercie jedynie wolne koło pasowe alternatora o numerze 535 0210 10 w wersji 1 (Foto 1).

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

### Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.  
[aainfo.pl@schaeffler.com](mailto:aainfo.pl@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.pl](http://www.schaeffler-aftermarket.pl)  
[www.rexpert.pl](http://www.rexpert.pl)

INA 0132

