



SERVICE INFO – INA 0147



Wolne koło pasowe alternatora 535 0275 10

Różnice wizualne

Producent:	BMW
Modele:	1' (E81/E82/E87/E88) 3' (E90/E91/E92/E93)
Silniki:	wszystkie N43
Nr części	535 0275 10



Foto 1: Poprzednia konstrukcja



Foto 2: Nowa konstrukcja

W wyniku ciągłego rozwoju naszych produktów przeprowadzona została modyfikacja wolnego koła pasowego alternatora o numerze 535 0263 10.

Service Info pokazuje cechy poprzedniej (Foto 1) i nowej wersji (Foto 2).

Możliwe, że w okresie przejściowym, dostępne w opakowaniach będą oba typy napinaczy.

Obie wersje różnią się tylko wyglądem. Oba typy spełniają specyfikacje techniczne i mogą być używane bez żadnych ograniczeń.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aainfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl

