



## SERVICE INFO – INA 0163



# Śruby w zestawie

## Obudowa pompy płynu chłodzącego została zmodyfikowana

Producent: Ford  
 Modele: C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo, S-Max, Transit  
 Silniki: 1.8 TDCI  
 Nr części: 538 0256 10

Dla poprawnego doboru należy używać katalogu online



Foto 1: Zawartość zestawu pompy




Foto 2: Zmienione położenie gniazd montażowych

Obudowa pompy płynu chłodzącego 538 0256 10 została zmodyfikowana. Dostarczone z pompą śruby (M6x37) muszą być konieczne zamontowane we wskazanych otworach (Foto.2)

Zwiększony wymiar trzech gniazd obudowy wymaga użycia dłuższych śrub.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

### Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.  
 aainfo.pl@schaeffler.com  
 www.schaeffler-aftermarket.pl  
 www.repxpert.pl

