



## SERVICE INFO – INA 0175



# Wolne koło pasowe alternatora 535 0071 30

## Różnice w wyglądzie

Producent:	Cadillac, Opel, Saab, Vauxhall
Modele:	
Cadillac:	BLS
Opel:	Signum, Vectra C, Zafira B
Saab:	9-3
Vauxhall:	Signum, Vectra MkII, Zafira Mk II
Silniki:	1.8, 2.0, 2.2 silniki benzynowe
Nr części:	535 0071 30

Dla poprawnego doboru części należy korzystać z aktualnego katalogu.



Zdjęcie 2: 535 0071 30 – nowa konstrukcja z pokrywą ochronną

W wyniku nieustannego rozwoju naszych produktów, zmodyfikowane zostało wolne koło alternatora 535 0071 30.

Poprzednie rozwiązanie bez pokrywy (Zdjęcie 1) zastąpiono nowym rozwiązaniem z pokrywą ochronną (Zdjęcie 2). W fazie przejściowej mogą być dostępne obie wersje.

Oba produkty spełniają wymagania techniczne i mogą być stosowane bez żadnych ograniczeń.



Zdjęcie 1: 535 0071 30 – stara konstrukcja bez pokrywy ochronnej

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

### Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.  
[aftermarket.pl@schaeffler.com](mailto:aftermarket.pl@schaeffler.com)  
[www.schaeffler.pl/aftermarket](http://www.schaeffler.pl/aftermarket)  
[www.rexpert.pl](http://www.rexpert.pl)