



INA SERVICE INFO



Poprawny montaż pomp cieczy

Montaż bez dodatku pasty silikonowej

Jednym z najczęstszych defektów pomp cieczy jest uszkodzenie ruchomego pierścienia uszczelniaacza.

W przypadku gdy pompa jest wraz z płaską uszczelką lub o-ringiem nie wolno dodawać pasty silikonowej

Zastosowany silikonowy uszczelniaacz w trakcie montażu pompy formuje się w nieregularny kształt. Podczas eksploatacji fragmenty uszczelniaacza zostają porwane przez płyn chłodzący i potrafią się owinąć wokół ośki pomiędzy wirnikiem a obudową. Ciśnienie płynu wypycha silikonową pastę w uszczelnienie pompy (Foto.1) powodując uszkodzenie komponentu.



Foto 1: Pasta silikonowa wkręcona w uszczelnienie pompy płynu chłodzącego



Foto 2: Papierowa uszczelka pompy w zestawie INA KIT

Przed montażem pompy należy dokładnie oczyścić gniazdo za pomocą skrobaka i papieru ściernego.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.rexpert.pl

SCHAEFFLER
REPERT