



INA SERVICE INFO



Łańcuch rozrządu: Metaliczny odgłos

Uszkodzona plastikowa szyna dolnej prowadnicy łańcucha rozrządu

Producenci:	Fiat, Mercedes-Benz, Nissan, Opel/Vauxhall, Renault
Modele:	
Fiat:	Talento
Mercedes-Benz:	C-Class, Marco Polo Camper, Vito
Nissan:	NV300, Qashqai I i II, X-Trail III
Opel/Vauxhall:	Vivaro B
Renault:	Espace, Fluence, Kadjar, Koleos II, Megane III, Megane IV, Scenic III, Scenic IV, Talisman, Traffic III

Silniki: Silniki generacji R9M

Nr części: 559 1780 30
559 1780 31



Rysunek 1: Koło zębate wału korbowego 554 0996 10 o długości 33 mm (lewa strona) jest częścią zestawu łańcucha rozrządu 559 1780 30. Koło zębate wału korbowego 554 0101 10 o długości 38 mm (prawa strona) jest częścią zestawu łańcucha rozrządu 559 1780 31

Aktualne przyporządkowanie znajdziesz w katalogu części

W przypadku wyżej wymienionych modeli jako zestaw łańcucha rozrządu można użyć części o numerze 559 1780 30 lub 559 1780 31. Jednak producenci pojazdów nie mają jasnego przyporządkowania w odniesieniu do roku modelowego lub numeru silnika.

Oba zestawy różnią się kołem zębatym wału korbowego, które jest dostępne w dwóch różnych rozmiarach:

- Zestaw łańcucha rozrządu **559 1780 30** zawiera koło zębate wału korbowego **554 0996 10** o długości **33 mm**.
- Zestaw łańcucha rozrządu **559 1780 31** zawiera koło zębate wału korbowego **554 0101 10** o długości **38 mm**.



Rysunek 2: Zawartość zestawów łańcucha rozrządu 559 1780 30 lub 559 1780 31. Jediną różnicą jest koło zębate wału korbowego.

W praktyce oznacza to, że przed naprawą należy sprawdzić i zmierzyć długość zamontowanego w pojeździe koła zębatego wału korbowego. Tylko w ten sposób można dobrać odpowiedni zestaw łańcucha rozrządu lub właściwe koło zębate wału korbowego.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER
REPERT