

INFO

Kia Sedona Kupplungssatz

Blue Print
ADG03035
ADG03058
ADG03325

to fit:

Various Kia models



ADG03325



Cracked fork

DE

Überprüfen Sie beim Wechsel des Kupplungssatzes auch die Ausrückgabel auf Beschädigungen und Verschleiß. Die bei diesen Modellen verbaute Ausrückgabel kann brechen und sich bei Betätigung verbiegen und so ein vollständiges Auskuppeln der Kupplung verhindern. Dies führt dazu, dass die Kupplung nicht richtig arbeitet und zu Problemen beim Gangwechsel.

Es ist sehr zu empfehlen, die Ausrückgabel im Zuge des Kupplungswechsels präventiv auszutauschen, um mögliche Folgefehler zu vermeiden.

Kia Sedona Clutch Kit Replacement



ADG03325



Cracked fork

EN

When replacing the clutch kit, inspect the clutch release fork for wear and damage. The clutch release fork, fitted to these models can fracture and flex during operation not allow the clutch to fully disengage. This causes the clutch to not operate correctly and difficulty in selecting gears.

It is highly recommended that the clutch release fork is replaced during the clutch replacement process, as a precaution for possible future failure.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

INFO

Blue Print
ADG03035
ADG03058
ADG03325

to fit:

Various Kia models

Remplacement du kit d'embrayage d'une Kia Sedona



ADG03325



Cracked fork

FR

Au moment de remplacer le kit d'embrayage, contrôlez l'usure et l'endommagement éventuels de la fourchette de débrayage. La fourchette de débrayage installée sur ces modèles peut se fracturer et flétrir pendant le fonctionnement, ce qui empêche l'embrayage de se désengrener complètement. L'embrayage ne fonctionne plus correctement et il devient difficile de sélectionner les rapports.

Il est fortement recommandé de remplacer la fourchette de débrayage pendant le processus de remplacement de l'embrayage, par précaution.

Reemplazo del kit de embrague de Kia Sedona



ADG03325



Cracked fork

ES

Cuando reemplace el kit de embrague, compruebe que la horquilla de embrague no esté desgastada ni dañada. La horquilla de embrague empleada en estos modelos puede romperse y/o doblarse durante el funcionamiento y no permitir que el embrague se desbloquee completamente. Esto hace no funcione correctamente y dificulte el cambio de marchas.

Se recomienda encarecidamente sustituir la horquilla de embrague durante el proceso de sustitución del embrague como precaución ante posibles problemas futuros.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

INFO

Blue Print
ADG03035
ADG03058
ADG03325

to fit:

Various Kia models

Sostituzione kit frizione Kia Carnival



ADG03325



Cracked fork

IT

Quando si sostituisce il kit frizione, controllare che la forcella rilascio frizione non sia usurata e danneggiata. La forcella rilascio frizione, montata su questi modelli, può rompersi e flettersi durante il funzionamento, impedendo il completo disinserimento della frizione. Questo fa sì che la frizione non funzioni correttamente e che sia difficile selezionare le marce.

Si raccomanda vivamente di sostituire la forcella rilascio frizione durante il processo di sostituzione della frizione come precauzione per eventuali guasti futuri.

Substituição do Kit de Embraiagem Kia Sedona



ADG03325



Cracked fork

PT

Ao substituir o kit de embraiagem, inspecione a forquilha de desengate tendo em conta eventuais danos ou desgaste. A forquilha de desengate, instalada nestes modelos, pode partir durante a operação, não permitindo que o desengate completo da embraiagem. Isto faz com que a embraiagem não funcione de forma correta e dificulta a seleção de mudanças.

É recomendável que a forquilha de desengate da embraiagem seja substituída durante o processo de substituição da embraiagem, de forma a prevenir uma possível falha no futuro.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

INFO

Blue Print
ADG03035
ADG03058
ADG03325

to fit:

Various Kia models

Kia Sedona koppelingsset



NL

Controleer bij het vervangen van de koppelingsset ook de onkoppelingsvork op beschadigingen of slijtage. De ontkoppelingsvork die bij deze modellen gemonteerd is kan breken en bij activiteit ook buigen waardoor een volledige ontkoppeling van de koppeling onmogelijk wordt. Daardoor werkt de koppeling niet correct en dat geeft problemen bij het schakelen.

We raden aan om bij het vervangen van de koppeling ook steeds de ontkoppelingsvork preventief te vervangen, om te voorkomen dat die in de toekomst zou uitvallen.

Zestaw sprzęgła Kia Sedona



PL

Podczas wymiany zestawu sprzęgła należy również skontrolować widełki wysprzęglające pod kątem uszkodzeń i zużycia. Montowane w tym modelu widełki wysprzęglające mogą pękać lub odkształcać się, co uniemożliwia pełne rozłączenie sprzęgła. Skutkiem jest nieprawidłowa praca sprzęgła i problemy ze zmianą biegów.

Przy wymianie sprzęgła zaleca się również zamontowanie nowych widełek wysprzęglających, co pozwoli uniknąć wtórnego usterek.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

INFO

Blue Print
ADG03035
ADG03058
ADG03325

to fit:

Various Kia models

Kia Sedona замена комплекта сцепления



ADG03325



Cracked fork

RU

При замене комплекта сцепления необходимо осмотреть вилку сцепления на предмет износа и механических повреждений. Вилка сцепления на этой модификации трансмиссии может иметь изгибы или трещины, данные дефекты не позволяют сцеплению полностью отключаться при выжиме.

Это может стать причиной некорректной работы и затруднений при переключении передач. Важная рекомендация по замене вилки сцепления при проведении работ по замене сцепления, позволяет избежать возможных неисправностей сцепления в будущем.

Kia Sedona замена seta kvačila



ADG03325



Cracked fork

SR

Kada menjate set kvačila, proverite potisnu viljušku kvačila za ishabanost i oštećenje. Potisna viljuška kvačila, ugrađene na ove modele mogu biti polomljene i savijene za vreme rada ne omogućavajući potpuno isključivanje kvačila. Ovo prouzrokuje nepotpun ispravan rad kvačila i poteškoće u biranju stepena prenosa.

Veoma je preporučljivo da potisna viljuška kvačila se menja za vreme procesa zamene kvačila, kao mera pre-dostrožnosti za mogući budući kvar.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

INFO

Kia Sedona Debriyaj Seti Değişimi

Blue Print
ADG03035
ADG03058
ADG03325

to fit:

Various Kia models



ADG03325



Cracked fork

TR

Debriyaj setini takarken, debriyaj çatalının hasar alıp almadığını kontrol edin. Bu modele takılan debriyaj çatalı, çalışma esnasında kırılarak veya esneyerek debriyajın ayrılmamasına izin vermeyebilir. Bu durum, debriyajın düzgün çalışmamasına ve vites geçişlerinin zorlanması sebep olabilir.

Gelecekte karşılaşılabilen olası bir arızanın önüne geçmek için, debriyaj çatalının debriyaj değişimi sırasında değiştirilmesi önerilir.

تغیر طقم القابض لسيارة كيا سيدوناجميع والأفكار



ADG03325



Cracked fork

AR

عند تغيير طقم القابض، يتم فحص شوكة تحرير القابض لبيان وجود تاكل او تلف. يمكن ان تنكسر او تلتوي شوكة تحرير القابض الثبته لهذه الموديلات في خلال الاستخدام مما يمنع القابض من التحرر الكامل. ذلك سيؤدي الى عدم عمل القابض بشكل صحيح و صعوبة اختيار التروس. ينصح بشدة بتنغير شوكة تحرير القابض في خلال عملية تغيير القابض كإجراء احترازي لخفاق مستقبلي ممكنا.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com