


**PI 1857**

 Tylko dla personelu specjalistycznego!  
 1/1

# PRODUCT INFORMATION

## TŁOKI I KORBOWODY DO SILNIKÓW 1.8 TFSI I TSI

Producent	Litera kodowa silnika	Rok produkcji	Tłok – nr ref.	Korbowód – nr ref.
Audi/Seat/Škoda/Volkswagen	CDAA/CDAB/CDHA/CDHB	11/2006 →	06H107065DL	06J 198 401H

W produkcji seryjnej zmodyfikowano tłoki do silników 1.8 TFSI i TSI. Nowe tłoki są wyposażone w zoptymalizowane trzyczęściowe pierścienie zgarniające olej i sworzeń DLC. Ponieważ w ramach modyfikacji uległa zmianie średnica sworznia tłoka z 21 mm na 23 mm, przy wymianie tłoków należy również wymienić korbowód.

Motorservice oferuje teraz pasujące tłoki i korbowody na rynku wtórnym. Korbowody oferowane są w postaci zestawu silnikowego (4 sztuki), ponieważ ich masy są dokładnie dopasowane do siebie.

### UWAGA

W celu uniknięcia niewyważenia z powodu różnych mas elementów firma Motorservice zaleca zawsze wymianę wszystkich tłoków i korbowodów silnika.


**KORBOWÓD 50 009 180**
**TŁOK 41 197 600**