


ATTENTION

Technical information 2009009



- To ensure a long life of your new turbocharger, please follow the directions within this folder before mounting.
- Um eine lange Lebensdauer Ihres neuen Turboladers zu gewährleisten, befolgen Sie bitte vor dem Einbau die Anweisungen in dieser Broschüre.
- Læs venligst instruktionerne i denne folder før montering for at sikre et langt liv for din turbolader.
- Pour assurer une longue durée de vie à votre nouveau turbocompresseur, veuillez suivre les instructions contenues dans ce dossier avant le montage.
- Para garantizar una larga vida útil de su nuevo turbocompresor, siga las instrucciones de esta carpeta antes del montaje.
- Per garantire una lunga durata del vostro nuovo turbocompressore, seguite le indicazioni all'interno di questa cartella prima del montaggio.
- Para assegurar uma longa vida útil do seu novo turboalimentador, por favor siga as instruções dentro desta pasta antes de montar.
- Aby zapewnić długą żywotność Twojej nowej turbosprężarki, proszę postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym folderze przed montażem.
- Abyste zajistili dlouhou životnost nového turbodmychadla, dodržujte před montáží pokyny uvedené v této složce.
- Pentru a asigura o durată de viață lungă a noului turbocompresor, vă rugăm să urmați instrucțiunile din acest dosar înainte de montare.
- Az új turbófeltöltő hosszú élettartamának biztosítása érdekében a felszerelés előtt kérjük, kövesse az ebben a mappában található utasításokat.
- Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo novega turbineskega polnilnika, pred montažo upoštevajte navodila v tej mapi.

Index



	Technical information 2009009	4
	Technische Informationen 2009009	5
	Teknisk information 2009009	6
	Informations techniques 2009009	7
	Boletín tecnico 2009009	8
	Informazioni tecniche 2009009	9
	Informação técnica 2009009	10
	Informacje techniczne 2009009	11
	Technické informace 2009009	12
	Informații tehnice 2009009	13
	Műszaki információ 2009009	14
	Tehnične informacije 2009009	15



TECHNICAL DATA SHEET 2009009

Pay particular attention when mounting this turbo on the engine, as the seal between the turbo and the exhaust downpipe can be mounted in two different ways, and only one is correct.


As can be seen in the photos below, there is only one way to correctly seat the seal. If incorrectly seated, the exhaust gas inlet to the turbo volute is partly blocked and the turbo will not operate correctly.



TECHNISCHES MERKBLATT 2009009

Achten Sie besonders auf die motorseitige Montage dieses Turbos, da die Dichtung zwischen Turbo und Abgassammler auf zwei unterschiedliche Arten angebracht werden kann, aber nur eine davon ist korrekt.

Wie aus nachfolgenden Fotos hervorgeht, ist der Sitz der Dichtung nur auf eine der Arten korrekt, da anderenfalls der Eingang der Abgase in die Abgasschnecke und somit der korrekte Betrieb des Turbos verhindert wird.




Bei nachfragen wenden sie sich bitte an ihren vertriebshändler.



TEKNISK DATABLADE 2009009

Vær særlig opmærksom, når du monterer denne turbo på motoren, da tætningen mellem turboen og udstødningsrøret kan monteres på to forskellige måder, og kun én af dem er korrekt.



Som det ses på billederne nedenfor, er der kun én måde at sætte tætningen korrekt på. Hvis den sidder forkert, bliver udstødningsgasindtaget til turboventilten delvist blokeret, og turboen vil ikke fungere korrekt.



FICHE TECHNIQUE 2009009

Veillez à être tout spécialement soigneux lors du montage de ce turbo sur le moteur, étant donné que le joint entre le turbo et le collecteur d'échappement peut être mis en place de deux manières différentes, mais une seule est correcte.

Le joint doit être correctement mis en place, tel qu'indiqué sur les photos ci-après, pour ne pas interrompre l'entrée des gaz d'échappement dans la tuyère d'admission et permettre d'assurer, par conséquent, le fonctionnement correct du turbo.




Si vous avez des questions, veuillez contacter votre distributeur.



FICHA TÉCNICA 2009009

Prestar especial atención, a la hora de realizar el montaje de este turbo en el motor, ya que la junta entre el turbo y el colector del escape, puede ser colocado de dos maneras diferentes, pero de sólo una forma quedar correcta.


Tal y como pueden ver en las fotografías interiores, la junta queda alojada correctamente sólo de una forma ya que, de lo contrario, se interrumpe la entrada de los gases de escape a la caracola del escape, y con ello el incorrecto funcionamiento del turbo.



SCHEDA TECNICA 2009009

Prestar especial atención, a la hora de realizar el montaje de este turbo en el motor, ya que la junta entre el turbo y el colector del escape, puede ser colocada de dos maneras diferentes, pero de sólo una forma quedar correcta.

Tal y como pueden ver en las fotografías interiores, la junta queda alojada correctamente sólo de una forma ya que, de lo contrario, se interrumpe la entrada de los gases de escape a la caracola del escape, y con ello el incorrecto funcionamiento del turbo.




Se avete domande, contattate il vostro distributore.



FICHA DE DADOS TÉCNICOS 2009009

Há que prestar atenção no momento de efetuar a montagem deste turbo no motor porque a junta entre o turbo e o coletor do escape pode ser colocada de duas maneiras diferentes mas só uma delas é correta.


Como se pode ver nas fotografias interiores, a junta fica alojada corretamente apenas de uma única forma. De contrário, a entrada dos gases de escape para o caracol do escape é interrompida, o que provoca o incorreto funcionamento do turbo.



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2009009

Zwróć szczególną uwagę podczas montażu tego turbo na silniku, ponieważ uszczelka pomiędzy turbo a rurą wydechową może być zamontowana na dwa różne sposoby i tylko jeden z nich jest prawidłowy.

Jak widać na poniższych zdjęciach, jest tylko jeden sposób na prawidłowe osadzenie uszczelki. W przypadku nieprawidłowego osadzenia, wlot spalin do turbosprężarki jest częściowo zablokowany i turbo nie będzie działać prawidłowo.





W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dystrybutorem.



TECHNICKÝ LIST 2009009

Při montování tohoto turbodmychadla do motoru buděte velmi opatrní, protože spoj mezi turbodmychadlem a výfukovým potrubím je možno namontovat dvěma různými způsoby, z nichž pouze jeden je správný.



Jak můžete vidět na obrázcích níže, existuje pouze jeden způsob, jak správně umístit spoj. Bude-li umístěn chybně, přívod výfukového plynu do závitu turbodmychadla bude částečně zablokován a turbo nebude pracovat správně.



FIŞĂ TEHNICĂ 2009009

Acordați o atenție deosebită atunci când montați acest turbo pe motor, deoarece garnitura dintre turbo și țeava de eșapament poate fi montată în două moduri diferite și numai unul este corect.

După cum se poate observa în fotografiile de mai jos, există un singur mod de a așeza corect garnitura. Dacă este așezat incorrect, intrarea gazelor de eșapament în voluța turbo este parțial blocată, iar turbo nu va funcționa corect.







MŰSZAKI ADATLAP 2009009

A turbó motorra történő felszerelésénél különös figyelmet kell fordítani, mivel a turbó és a kipufogó leömlőcső közötti tömítés kétféleképpen szerelhető, és csak az egyik helyes.



Amint az alábbi képeken látható, csak egyféleképpen lehet helyesen beültetni a tömítést. Ha rosszul ül, a kipufogógáz beömlőnyílása a turbó spiráljába részben elzáródik, és a turbó nem fog megfelelően működni.



TEHNIČNI LIST 2009009

Pri montaži tega turbopolnilnika na motor bodite še posebej pozorni, saj je tesnilo med turbopolnilnikom in izpušno cevjo lahko nameščeno na dva različna načina in le eden je pravilen.

Kot je razvidno iz spodnjih fotografij, obstaja samo en način pravilnega nameščanja tesnila. Pri nepravilni namestitvi je dovod izpušnih plinov v turbopolnilnik delno blokiran in turbopolnilnik ne deluje pravilno.



Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na distributerja.

Further information



You can find more information in our trouble shooting guidelines online.