

Pour / For

Rover 400 (RT) (1995>)

Lato passeggero con guida sinistra / Passenger side with Left hand drive / Lado pasagero con guía Izdo.] [Solo per sostituzione alzacristalli con motori originali a due fili / Only for replacement of window regulators with two wires original motors / Solo para sustituir elevalunas con motor original de 2 conectores] [Non prevista funzione comfort / Comfort function not provided / No prevista función comfort

RH CUH102060 no comfort
RH CUH102460 no comfort

Rover 45 (RT) (2000>2005)

Lato passeggero con guida sinistra / Passenger side with Left hand drive / Lado pasagero con guía Izdo.] [Solo per sostituzione alzacristalli con motori originali a due fili / Only for replacement of window regulators with two wires original motors / Solo para sustituir elevalunas con motor original de 2 conectores] [Non prevista funzione comfort / Comfort function not provided / No prevista función comfort

RH CUH102060 no comfort
RH CUH102460 no comfort

Honda CIVIC V (EG, EH) (1991>1996)

Lato passeggero con guida sinistra / Passenger side with Left hand drive / Lado pasagero con guía Izdo.] [Solo per sostituzione alzacristalli con motori originali a due fili / Only for replacement of window regulators with two wires original motors / Solo para sustituir elevalunas con motor original de 2 conectores] [Non prevista funzione comfort / Comfort function not provided / No prevista función comfort

RH 72210ST3G11 no comfort

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ITALIANO