



VKBA 6868

Bluletyn Techniczny - Maj 2009

VKBA 6868



Łożysko kół tylnych: MITSUBISHI Carisma, Colt – 1.3, 1.6, 1.9



Powtórne użycie pierścienia ABS podczas wymiany piasty koła




Łożysko przeznaczona na pierwszy montaż (OE) oraz odpowiednik tej piasty SKF jest dostarczane bez pierścienia ABS. Oryginalnie pierścień ABS jest przymocowany do piasty i należy go wymienić tylko w przypadku gdy jest uszkodzony. Przy wymianie samej piasty należy zastosować ten sam pierścień. Zawartość zestawu SKF jest zgodna z zawartością zestawu OE.

VKBA 6868

Zawartość	ilość
Piasta koła (bez pierścienia ABS)	1
Nakrętka	1

Schemat wymiennego pierścienia ABS.



©SKF jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grupy SKF.

©Grupa SKF 2011
Treść niniejszej publikacji jest chroniona prawem autorskim i nie może być przedrukowywana w części lub w całości, o ile nie uzyska się wcześniej zezwolenia w formie pisemnej. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były możliwie dokładne, nie mniej wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty – bezpośrednie lub pośrednie – wynikające z ich użycia.

