


# VKM 23244

Teknisk bulletin - februar 2006



PSA 1.9 D (DW8-motorer) og PSA 2.0 HDi 8V (DW10-motorer)




VKM 23244 er blitt erstattet av VKM 23246.




Siden den nye designen er vanlig med løperullen i VKM 23246, er VKM 23244 erstattet med VKM 23246.

PSA har nylig modifisert innholdet i OES-settet for DW8- og DW10-motorer. Løperullen gikk faktisk gjennom en designutvikling.

Den nye designen på løperullen har en plasttrinse, mens den gamle hadde en metalltrinse.



Gammelt innhold i OES-sett for VKMA 03244/03247



Nytt innhold i OES-sett for VKMA 03244/03247



Nytt SKF VKMA 03244 / 03247-innhold

© SKF er et registrert varemerke fra SKF Group.

© SKF Group 2006  
Innholdet i denne publikasjonen er utgiverens kopirett og kan ikke gjengis (selv ikke utdrag) uten tillatelse. Alle hensyn er tatt for å sikre nøyaktigheten av informasjonen i denne publikasjonen, men vi tar ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skader, verken direkte, indirekte eller følgeskader som måtte oppstå fra bruken av informasjonen her.