



# VKPC 95898

Biuletyn techniczny – marzec 2011



HYUNDAI Elantra, i20, i30, i30 CW Estate  
KIA Carens II, Cerato, CEE'D Hatchback, CEE'D Estate, SOUL



OE/SKF Zmiana wzoru pompy  
Pompa VKPC 95872 jest zastąpiona pompą VKPC 95898



OE #: HYUNDAI / KIA 25100 2B000 zastąpiony 25100-2B700.

PRODUCENT	MODEL	SILNIK	KOD SILNIKA
HYUNDAI	Elantra, i20, i30, i30 CW Estate	1.4, 1.6	G4ED-G, G4GA,
KIA	Carens II, Cerato, CEE'D Hatchback, CEE'D Estate, SOUL	1.4, 1.6	G4FC, G4FA, G4ED


HYUNDAI wprowadził zmianę wzoru pompy wody dedykowanej do wcześniejszych modeli tej marki.

HYUNDAI wstrzymał dostawy starszych modeli pomp wody – odpowiednika pompy VKPC 95872 stosowanej w latach 2000-2006. HYUNDAI zaleca wymianę poprzednio stosowanej pompy wody na pompę nowego wzoru wraz z nowym kołem pasowym – w celu zapewnienia właściwej współosiowości układu i prawidłowej współpracy z paskiem.


W związku ze zmianą wprowadzoną przed producenta, SKF wprowadza nowy wzór pompy wody wraz z kołem pasowym do zastosowania w starszych modelach HYUNDAI – zgodnie z zaleceniami producenta.



## Poprzedni wzór



## Nowy wzór



## Nowy wzór koła pasowego



+



Nowe koło pasowe  
niezbędne do zapewnienia  
właściwej współosiowości  
układu

© SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym SKF Group.

© SKF Group 2011  
Zawartość niniejszej publikacji jest chroniona prawami autorskimi wydawcy i nie może być powielana (nawet częściowo) bez uzyskania pisemnej zgody. Dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych w niniejszej publikacji, jednak firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za straty lub szkody, czy to pośrednie, bezpośrednie lub straty wtórne powstałe w wyniku wykorzystania informacji tu zawartych.

