

## DENSO Empfehlung:

Kompressor-Kit DCP20021K  
inklusive verstärktem Riemenspanner zur  
Vermeidung von Reklamationen



### Optimiert den fachgerechten Kompressortausch bei allen Opel Corsa D Benzinern

Häufige Ausfallursache beim Opel Corsa Kompressor ist ein defekter Riemenspanner.  
Mit dem Kompressor-Kit DCP20021K optimieren wir den Kompressortausch bei allen Opel Corsa D Benzinern:

- ✓ Durch einen defekten Riemenspanner entstehen starke Schwingungen im Riementrieb.
- ✓ Diese Schwingungen wirken sich auf den in der Riemenscheibe verbauten Überlastschutz aus und zerstören diesen, so dass der Klimakompressor nicht mehr funktioniert.
- ✓ In diesem Fall gehört der Austausch des Riemenspanners zur fachmännischen Reparatur dazu.
- ✓ In unserem Kompressor-Kit DCP20021K ist der verstärkte OE Riemenspanner enthalten.
- ✓ Der Kompressor DCP20021 (ohne Riemenspanner) bleibt weiterhin verfügbar.

Vermeiden Sie Reklamationen und sorgen Sie  
für eine fachgerechte Reparatur  
und zufriedene Kunden.

Alle DENSO Kompressoren sind ab Werk bereits  
mit dem richtigen Kompressoröl  
in der richtigen Gesamtölmenge befüllt.

