

Mercedes-Benz Actros MP4 Luftfilter E1059L und E1060L01

Der OE Hersteller Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr angefangen den Luftfilter des Mercedes-Benz Actros MP4 gegen ein Filterset, bestehend aus Filter und Gehäusedeckel, zu tauschen. Die Teilenummer A0040946904 (Hengst E1060L01) wurde durch das Filterset mit Teilenummer A0040949704 ersetzt.

Die Änderungen können Sie aus den Abbildungen entnehmen.



A0040946904 (alt)



A0040949704 (neu)

Der neue Gehäusedeckel ist mit zwei Kunststoffschwertern und einem Pin ausgestattet, die den Einbau des alten Luftfilters A0040946904 verhindern. Es kann nach dem Tausch des Gehäusedeckels nur noch der neue Luftfilter A0040949704 verbaut werden.

Service Information

Aufgrund der patentgeschützten Gestaltung des neuen Gehäuse-deckels ist der Hengst Ersatzfilter nicht mehr verbaubar.

Aus funktionaler Sicht ist ein Tausch des Gehäusedeckels nicht notwendig. Es kann weiterhin der vorhandene alte Gehäusedeckel für die Luftfilter E1059L (A0040946804 und E1060L01 (A0040946904) verwendet werden. Sie haben damit keine Einschränkungen bei der Wahl des Ersatzfilters.



Alter Gehäusedeckel
ohne Schwert und Pin



Neuer Gehäusedeckel
mit Schwert und Pin

Für eine maximale Flexibilität empfiehlt Hengst die Verwendung des ursprünglichen Gehäusedeckels und der Hengst Luftfiltereinsätze E1059L & E1060L01.



E1059L (A0040946804)



E1060L01 (A0040946904)