



## IMPORTANT FITTING AND WARRANTY INFORMATION



### Achtung!

Diese Pumpe hat 2 Kreisläufe, einer steuert die Servolenkung und einer die Federung.

Ein häufiger Ausfall der Pumpe ist auf fehlerhafte Druckspeicher im Federkreislauf zurückzuführen.

Es wird dringend empfohlen, diesen Druckspeicher beim Pumpenwechsel auszutauschen, um einen Ausfall der neuen P/S-Pumpe zu vermeiden und einen sicheren Betrieb des Federspeichers zu gewährleisten.

Die Position des Federspeichers entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben.

Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller freigegebene Öl.

