


## SI2019-015

**W odniesieniu do zastąpienia 8DB 355 011-481 (T1461) / 8DB 355 016-261 (T2145) przez 8DB 355 020-671 (T2268)**

Aby pomóc naszym klientom zmniejszyć złożoność i śledzić różne wymiany dokonywane przez Peugeot w OES, optymalizujemy nasze portfolio.

Modele 8DB 355 011-481 i 8DB 355 016-261 zostaną zharmonizowane w 8DB 355 020-671, który obejmuje zastosowania obu numerów katalogowych. W rezultacie elektroniczny wskaźnik zużycia jest montowany tylko na WVA 24175 i 24134.

Proszę odnieść się do poniższych zdjęć:



Istniejące zapasy 8DB 355 011-481 i 8DB 355 016-261 mogą być bez problemu wyprzedane.