



PI 2248


Tylko dla personelu specjalistycznego!
1/2

PRODUCT INFORMATION

POMPY WODY O ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI DO SILNIKÓW 3.0 TFSI



Pompa wody 7.10942.21.0 z piastą z czterema otworami



Pompa wody 7.10942.38.0 z piastą z sześcioma otworami

Do wymiany pompy wody o zmiennej wydajności w silnikach 3.0 TFSI (EA839) firma Motorservice oferuje dwie pompy wody marki Pierburg:

- Nr art. 7.10942.21.0 – pierwotna wersja z piastą z czterema otworami
- Nr art. 7.10942.38.0 – wersja zoptymalizowana z piastą z sześcioma otworami

Zoptymalizowaną wersję oraz koło pasowe wraz ze śrubami można nabyć w Motorservice zarówno osobno, jak i w postaci kompletnego zestawu. Więcej informacji można znaleźć w tabeli.

Od stycznia 2025 r. pompa wody o numerze katalogowym OE 06M 121 013 D nie jest już dostępna w ofercie OE. Została zastąpiona numerem OE 06M 121 013 G. Ponieważ nowa pompa wody 06M 121 013 G ma inną piastę (sześć otworów zamiast czterech), podczas wymiany należy wymienić nie tylko samą pompę wody, ale także koło pasowe i śruby.



Kompletny zestaw 7.10942.58.0 – w pełni zmontowana pompa wodna wraz z kołem pasowym i śrubami

Prawo do zmian i odchyłeń rysunków zastrzeżone. Przyporządkowanie i części zastępcze patrz obowiązujące katalogi lub systemy oparte na danych TecAlliance. Nazwy, opisy, numery silników, pojazdów, produktów, producentów itd. są podane tylko do celów porównawczych.

**PI 2248**

Tylko dla personelu specjalistycznego!

2/2

**WSKAZÓWKA**

W wersji zoptymalizowanej koło pasowe należy zamocować za pomocą sześciu śrub. Moment dokręcania dla tych sześciu śrub wynosi 5 Nm plus 60°.

Motorservice nadal ma w swojej ofercie wersję z czterema otworami 121 013 D pod numerem katalogowym 7.10942.21.0. Można ją wymienić wyłącznie wraz z oryginalnym kołem pasowym i odpowiednimi śrubami. Dlatego przed montażem należy sprawdzić koło pasowe i śruby oraz w razie potrzeby je wymienić. Jeśli wymiana nie jest możliwa, należy zastosować kompletny zestaw z wersją zoptymalizowaną.

Nr art.	Wersja	Producent	Nr ref.*	Okres montażu
7.10942.21.0	Pompa wody (piasta z czterema otworami)	Audi, Bentley, VW, Porsche	06M 121 013 D, 9A7 121 013 04	od 31.08.2017 do 06.01.2025
7.10942.38.0	Pompa wody (piasta z sześcioma otworami)	Audi, Bentley, VW, Porsche	06M 121 013 G, PAB 121 013	od 07.01.2025
7.10942.58.0	Kompletny zestaw (piasta z sześcioma otworami)	Audi, Bentley, VW, Porsche	06M 121 013 G, 06M 121 031 G, N91 121 903, PAB 121 013, PAB 121 031, PAF 911 219	od 07.01.2025
7.07465.01.0	Koło pasowe z sześcioma śrubami (piasta z sześcioma otworami)	Audi, Bentley, VW, Porsche	06M 121 031 G, N91 121 903, PAB 121 031, PAF 911 219	od 07.01.2025

*Podane numery referencyjne służą tylko do celów porównania i nie mogą być umieszczane na fakturach dla odbiorców końcowych.