



SERVICE INFO – LuK 0043



LuK DMF 415 0388 10

Modifisert sensorring

Modell:	Ford Transit
Modell år:	2004 -
Motor:	2,4 TDCi
LuK DMF:	415 0388 10



Figur 1: Tidligere utforming av sensorring



Figur 2: Ny utforming av sensorring

Som del av vår kontinuerlige produktutvikling, har sensorringen for registrering av motorturtall og lageroppsettet i tomassesvinghjulet (DMF) 415 0388 10 blitt endret.

Den nye generasjonen sensorringer er forskjellig fra forgjengeren ved at den inneholder redusert materialtykkelse og en annerledes tannform. I tillegg er DMF-levetiden økt ved bruk av et hjullager i stedet for vanlig lager.

På tross av den ulike utformingen, kan begge versjoner av DMF universelt benyttes i kjøretøyene som er oppgitt i katalogene.

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

LuK 0043