

0004

Información técnica de servicio

Asunto: Junta de tapa de válvulas

Fabricante: Ford

Modelo: Fiesta, Focus, Fusion

Código de 1.25/1.3/1.4/1.6 Ltr.

Zetec SE + Duratec 16V

Tapa de válvulas aluminio/ plástico Zetec/Duratec

Ford suministra los motores anteriormente indicados con una tapa de válvulas de aluminio o de plástico con las corespondientes juntas de tapa de válvulas. No existe ningún criterio de clasificación.

Zetec SE SFi

1,25 I: DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG

1,4 I: FHA, FHD, FHE, FHF, FXDA, FXDB, FXDC, FXDD **1,6 I:** FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH, L1T, L1V

Duratec 16 V SFI

1,25 I: FUJA, FUJB, M7JA, M7JB **1,4 I:** ASDA, ASDB, FXJA, FXJB **1,6 I:** FYJA, FYJB, HWDA, HWDB

Los juegos de juntas para los motores anteriormente indicados, han sido sustituidos por juegos sin junta de tapa de válvula. Así pues, el cliente deberá pedir por separado la junta de tapa de válvulas adecuada.

Con junta tapa válv.		sin junta tapa válv.
02-31865-01	=	02-31865-02
02-34295-01	=	02-34295-02
02-36400-01	=	02-36400-02
02-33900-01	=	02-33900-04
02-33900-02	=	02-33900-04
02-33900-03	_	02-33900-06

Con junta tapa válv.		sin junta tapa válv.
02-31730-01	=	02-31730-04
02-31730-02	=	02-31730-04
02-31730-03	=	02-31730-06
02-36405-01	=	02-36405-02
02-35930-01	=	02-35930-02

Instrucciones de apriete para tapa de válvulas de aluminio y plástico: 1^a fase = 3 Nm; 2^a fase = 10 Nm




Fig 1_ Junta de tapa de válvulas para tapa de válvulas plástico, Nº Reinz: 71-38086-00, Nº original 1141575




Fig 2_Junta de tapa de válvulas para tapa de válvulas aluminio, N° Reinz: 71-33846-00